REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

MUNICIPIO:

SANTA APOLONIA ALDEA CHIQUEX

ESTABLECIMIENTO:

04-05-0238-43

CHIMALTENANGO

FECHA:

28/06/2024



Bajadas de agua pluvial



Mantenimiento de barandas



Reparación de red de drenajes y agua potable




cerco o muro perimetral sustiticion de malla



Losa de patio









Firma y sello del Presidente de la OPF







Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

EPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
OMBRE DEL		DIRECCIÓN DEL	
STABLECIMIENTO: ÓDIGO DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	ESTABLECIMIENTO	
STABLECIMIENTO:	04-05-0238-43	FECHA:	28/06/2024
Reparacion de mur	o de contención	Sustitucion de	pila
			3.0
servación: Si es necesar	io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el núme Not Pum W Firma y sello del Presidente de la OPF	AUD OCT	Quiut Dirección