



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PARAJBEY, SANTA APOLONIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0239-43	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Establecimiento No. 1 colocación de piso en pasillo de modulo 1, 2, 3 y 4




Foto 2: Colocación de piso cerámico en biblioteca, aula, modulo 1, 2, 3 y 4



Foto 3: Establecimiento No. 1 Remodelación de voladizo




Foto 4: Canales y bajadas de agua pluvial. Establecimiento No. 2



Foto 5: Establecimiento No. 2 Canales y bajadas de agua Pluvial




Foto 6: Establecimiento No. 2 Sanitarios y accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---	--