



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XEABAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0244-43	FECHA:	29/04/2024




Foto 1: Construcción de barrandas de concreto y pedestal




Foto 2: Demolición y reparación de banqueta




Foto 3: Columnas de contención




Foto 4: Instalación de canales en aulas



Foto 5 : Instalación eléctrica en aulas



Foto 6: Barandas de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

