



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



  
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



Material para colocación de piso de la cocina.



Levantado y picado de torta.



Mezcla para la nueva torta, antes de colocar el piso.



Colocación de piso.



Terminación de piso con su respectiva sisa.



Limpieza de nuevo piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPH



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



Construcción del nuevo pollo.




Proceso de reparación del pollo.



Construcción del nuevo pollo.



Colocación de azulejo.



Colocación de nuevas planchas.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alfredo Pineda*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



LOS TRABAJOS DE PINTURA FUERON REALIZADOS POR DENTRO Y POR FUERA DEL EDIFICIO



EN LA IMAGEN SE PUEDE OBSERVAR LA PARED CON MUCHA HUMEDAD Y HONGO POR LO QUE FUE NECESARIO PINTAR CON PINTURA DE ACEITE



UNA DE LAS PAREDES DE UNA DE LAS AULAS QUE FUERON PINTADAS



FUE NECESARIO SACAR DE LAS AULAS TODOS LOS ESCRITORIOS DE LOS NIÑOS PARA REALIZAR EL TRABAJO DE PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

