



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



Construccion del nuevo pollo.



Proceso de reparación del pollo.



construccion del nuevo lava trastos







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



Piso con azulejo terminado.



Aprovachamiento del nuevo piso.



trabajo finalizado.





Trabajo finalizado.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



Construcción del nuevo pollo.



Proceso de reparación del pollo.



construcción del nuevo lava trastos







Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA VEGA, ALDEA CHIQUEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0245-43	FECHA:	28/06/2024



EN LAS IMÁGENES SE PUEDE OBSERVAR EL FRENTE DEL EDIFICIO CON PINTURA NUEVA CAMBIADO DE COLOR DE UN SUABE A UN COLOR MAS OSCURO



SE APLICO PINTURA BLANCA EN LOS TECHOS.



EN EL INTERIOR DE LAS AULAS SE PUEDE OBSERVAR LA PINTURA NUEVA CUBRIENDO LAS MANCHAS QUE ANTERIORMENTE ESTABAN



EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, SE OBSERVA EL CAMBIO DE LA PINTURA



EL EDIFICIO ESCOLAR LUCE TORALMENTE DIFERENTE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

A. L. P. [Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

