



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0246-43
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0246-43	FECHA:	26/02/2024



FOTO 1. MEJORAMIENTO DE DEPÓSITO DE AGUA.



FOTO 2. MEJORAMIENTO DE COCINA.



FOTO 3. MEJORAMIENTO DE COCINA.



FOTO 4. MEJORAMIENTO DE COCINA.



FOTO 5. MEJORAMIENTO DE PILA.



FOTO 6. MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECOHIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0246-43	FECHA:	26/02/2024



FOTO 7. MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL.



FOTO 8. MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

