



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacután
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0250-43	FECHA:	23/02/2024



Foto 1: Linea de drenaje a fosa septica



Foto 2: Linea de drenaje de sanitarios y muro de contención



Foto 3: construccion de caja de captación de drenaje y lavamanos



Foto 4: Reparación de ventanas en estado deteriorado




Foto 5: Repello para imperviarizar los salones y tuberia para agua potable.



Foto 6: Reparación de portones en estado deteriorado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ODF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público