

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacután
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0250-43	FECHA:	17/06/2024




Foto 1: cambio de tubería a fosa séptica



Foto 2: construcción de muro de contención



Foto 3: construcción de caja de captación de drenaje y lavamanos



Foto 4: colocación de adoquín en área de servicios sanitarios



Foto 5: cambio de ventanas



Foto 6: colocación de barandas a ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

