

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pacután
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-0250-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: muro de contención



Foto 2: adoquinamiento en area de servicios sanitarios, caja de captación de lavamanos y drenaje, cambio de puertas en servicios sanitarios



Foto 3: balcones en ventanas



Foto 4: Reparación de ventanas



Foto 5: repello e impervialización de salones y tubería de agua potable.



Foto 6: reparación de portones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

