



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro de Educación Integral -PAIN-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xeabaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-2419-42	FECHA:	29/11/2024



Ampliación de cocina hacia lado izquierdo.



Instalación de 2 poyos con plancha y chimenea de ladrillo.



Techo de estructura.



Ventanas y Balcones de metal




Piso cerámico antideslizante



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

