

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUAPARAL 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-2728-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024



*[Handwritten signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Handwritten signature]*  
**ING. MARXEL A. MENDEZ**  
**INGENIERO CIVIL**  
**COLGADO 11,709**

Firma, Sello y No. de Colegado del Evaluador del Campo del Programa



REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	SANTA APOLONIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHUAPARAL 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-2728-41	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	2/04/2024




Foto 7: VISTA LATERAL DERECHA DEL AREA A REMOZAR CON ESTRUCTURA



Foto 8: EVALUADOR DE CAMPO EN LA INSTALACIONES DE MÓDULO DE AULAS



Foto 9: VISTA LATERAL DONDE SE MEJORARA EL MURO CON DOS HILADAS DE BLOCK



Foto 10: AREA DONDE SE REMOZARA EL MURO PERIMETRAL



Foto 11: PORTON EN MAL ESTADO



Foto 12: AREA LATERAL DONDE SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

ING. MARXELA A. MÉNDEZ  
INGENIERO CIVIL  
COLEGIADO 11,700