

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |  |                                |                                  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango                          | MUNICIPIO:                     | Santa Apolonia                   |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Xecubal JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Xecubal Aldea Choantonio |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-05-2831-43                          | FECHA:                         | 29 de Abril de 2024              |



foto 1: Ampliación de cocina en parte de en frente




Foto 2: Ampliación de cocina en un costado



Foto 3: Colocación de piso ceramico en salon de usos multiples




Foto 4:




Foto 5:








Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <br>Firma y sello del Presidente de la | <br>CASERIO XECUBAL | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público | <br>DIRECCION |
|---|--|--|--|