

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xesajcap Sector No. 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-3059-43	FECHA:	10/09/2024

ROTECCION DE TALUD EXISTENTE CON MURO DE CONTENCIÓN



Foto 1: Levantado de talud

ROTECCION DE TALUD EXISTENTE CON MURO DE CONTENCIÓN



Foto 2: Levantado de talud

AMPLIACION DE COCINA




Foto 3: Levantado de 3 paredes

ESTUFAS MEJORADAS



Foto 4: Colocacion de un fogon y 2 estufas mejoradas

ILUMINACION



foto 5: Ampliacion de sistema electrica

PINTURA



Foto 6 : pintura en muros interior y exterior

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

maria magdalena
Firma y sello del Presidente de la OEA SANTA APOLONIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

