



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                             |                                |   |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO:               | Chimaltenango               | MUNICIPIO:                     | Santa Apolonia                                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Xesajbin, Aldea Xecohil, Santa Apolonia |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-05-3213-43               | FECHA:                         | 06 de mayo de 2024                              |



Foto 1: Láminas en deterioro en aulas y corredores




Foto 2: Tramo de corredor a cambiar laminas




Foto 3: aulas que tienen pared humedecida



Foto 4: Pared humedecida de aulas




Foto 5: Pared de aula humedecida




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

