



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Santa Apolonia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Xesajbin, Aldea Xecohil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-05-3213-43	FECHA:	23/08/2024



Foto 1: Techo cambiado con lámina troquelada calibre 24



Foto 2: Cernido terminado




Foto 3: Piso colocado dentro del salón de clases



Foto 4: Piso colocado en el corredor de aula




Foto 5: Balcones colocados en aula




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

