



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE PRECENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicapir, Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0018-43	FECHA:	5/6/24



Foto 1: Puerta de los salones de clases, se necesita cambiarlos y repararlos.



Foto 2: El piso de la cocina que esta muy deteriorado.



Foto 3: La plancha de cocina que nos sirve para la alimentación de los niños.



Foto 4: Las costaneras y techado de los salones de clase y de la cocina.



Foto 5: Las tazas y piso de los sanitarios de la escuela ya que estan en un mal estado.



Foto 6: Las puertas de los sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

