



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chicapir, Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0018-43	FECHA:	14/06/2024




Foto1: Colocación de las puertas de cinco aulas 1, 2, 3, 4 y 5




Foto 2: Reparación y cambio de techado de la cocina.



Foto 3: Realizando el trabajo en la cocina, limpiando y sacando todo para realizar el trabajo.



Foto 4: Remodelando el techo de los dos salones 1 y 2.




Foto 5: Cambiando las tasas de los sanitarios y colocación de azulejo.



Foto 6: Cambio de el rotoplas ya que esta ya deteriorado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

