



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIJACINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0019-43	FECHA:	17/02/2024



se cambiarán 3 tazas de sanitario y el levantado de 3 paredes para un sanitario con taza pequeña exclusiva para preprimaria.

Foto 1:




por deteriorado se cambiará la persiana de la cosina.

Foto 2:




se colocaran 6 balcones grandes y 3 balcones normales para el resguardo de los vidrios en 3 aulas grandes.

Foto 3:



se levantarán nuevos pollos para cosinar y se cambiarán las planchas por deteriorado.

Foto 4:



se cambiara las planchas por deteriorado y se cambiarán 5 chapas a 5 puertas.

Foto 5:



se colocara piso en 3 aulas y 1 cosina ya que todo el piso de cemento ya esta en mal estado.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leonardo Escobar
Firma y sello del Presidente de la OPEP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

