



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO: | TECPÁN GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO CHIJCINTO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0019-43 | FECHA: | 3/07/2024 |



se cambiarán 3 tazas de sanitario y el levantado de 3 paredes para un sanitario con taza pequeña exclusivo para preprimaria.

Foto 1:



por deterioro se cambiará la persiana de la cocina.

Foto 2:



se colocaran 6 balcones grandes y 3 balcones normales para el resguardo de los vidrios en 3 aulas grandes.

Foto 3:



se levantarán nuevos pollos para cosinar y se cambiarán las planchas por deterioro.

Foto 4:



se cambiara las planchas por deterioro y se cambiarán 5 chapas a 5 puertas.

Foto 5:



se colocara piso en 3 aulas y 1 cosina ya que todo el piso de cemento ya esta en mal estado.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público