



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHIJCINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0019-43	FECHA:	10/07/2024



se cambiarán 3 tazas de sanitario y el levantado de 3 paredes para un sanitario con taza pequeña exclusivo para preprimaria.

Foto 1:



por deteriorado se cambiará la persiana de la cocina.

Foto 2:




se colocarán 6 balcones grandes y 3 balcones normales para el resguardo de los vidrios en 3 aulas grandes.

Foto 3:




se levantarán nuevos pollos para cosinar y se cambiarán las planchas por deteriorado.

Foto 4:



se cambiará las planchas por deteriorado y se cambiarán 5 chapas a 5 puertas.

Foto 5:




se colocará piso en 3 aulas y 1 cocina ya que todo el piso de cemento ya está en mal estado.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Leonardo Bucab*

Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

