



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Asunción Manzanales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0023-43	FECHA:	15/05/2024




Foto1: Remodelación en el área de lavamanos con el cambio de tubería principal, drenaje, chorros nuevos y cambio de azulejo.



Foto 2: Cambio de estructura del techo de la cocina, de madera a metal y remodelación eléctrica.



Foto 3: Remodelación de hornos artesanales para cocina, elaboración de mesa de concreto para picar verduras elaboración de pila con dos lavaderos y colocación de piso azulejo.



Foto 4: Perforación para reja ventanal frente cocina para servir alimentos y remodelación de ventanales.



Foto 5: Pintado de paredes de cocina interior y exterior.



Foto 6: Excavación de zanja de drenaje y fosa séptica con elaboración de tapadera de concreto para aguas grises de cocina e instalación de depósito de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

