



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENAANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECCOXOL,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0035-45	FECHA:	22 DE ABRIL DE 2024



Foto 1: Sombra de 1.20 metros,



Foto 2: CAMBIO DE 26.40 METROS DE CANALES




Foto 3: MURO PERIMETRAL DE 16 METROS, PARA EVITAR INGRESO DE AGUA AL CORREDOR




Foto 4: CAMBIO DE GASNEON A LUCES AHORRATIVAS CORREDOR Y AULAS




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Baldomero*  
el Presidente de la OPF BALDOMERO EDUCATIVO



*Laura Rosidalia de León*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público Laura Rosidalia de León

