



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENAANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECCOXOL,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0035-45	FECHA:	22 DE ABRIL DE 2024



FOTO No. 1 Momento en que se inicia a trabajar la sombra



Fot No. 2 se inicia el trabajo del muro perimetral




Foto No. 3, se muestra el cambio de canales y caídas de agua



Foto No. 4, cambio de candelas por bombillas para mejorar la luz en las aulas



Foto No. 5, se eleva el porto 25 cms. Para que no filtre agua en su Estado respectivo, que no tenga oxido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las mismas.

Guarcal

el Presidente de la OPF BALDOMERO GU



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Laura Rosidalia de León Ordoñez

