

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENAANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA XECCOXOL,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0035-45	FECHA:	22 DE ABRIL DE 2024



Foto1: , POSTERIOR ARREGLO DEL PORTON




FOTO No. 2 MURO PERIMETRAL DE 16 METROS



FOTO No. 3 Cambio de focos en los salones



FOTO No. 4 Cambio de canales en 26 metros del corredor



Foto No. 5 instalacion de sombre de 20 metros de largo por 2 metros de ancho

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Guaracas*

el Presidente de la OPF BALDOMERO GU



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Laura Rosidaia de León Ordoñez

