



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Tecpán Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Iximché Paxixil, Aldea Pueblo Viejo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0057-41 | FECHA: | 20 de septiembre de 2,024 |




Foto 1: Servicio sanitario y sus accesorios




Foto 2: Cerco o muro perimetral de 4.80 mts x 1.35 mts




Foto 3: Reparación y mantenimiento de cisterna / deposito de agua



Foto 4: Mantenimiento de ventanas corredizas



Foto 5: Pintado de aulas




Foto 6: Reparación de repello y cernido de paredes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Cooperativo



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Tecpán Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector Iximché Paxixil, Aldea Pueblo Viejo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0057-41 | FECHA: | 20 de septiembre de 2,024 |




Foto 7: Reparación de tubos de agua



Foto 8: Cambio de techo en aula



Foto 9: Limpieza de fosa septica



Foto 10: Reparación de repello y cernido de paredes



Foto 11: Reparación y mantenimiento de cisterna / lavamanos





Foto 12: Reparación y sustitución de pilas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

