



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Iximché Paxxil, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0057-41	FECHA:	29 de noviembre de 2,024




Foto 7: Culminación de la reparación de cielo falso



Foto 8: Culminación de reparación de cocina



Foto 9: Culminación de reparación de plancha



Foto 10: Culminación de colocación de campana de humo en cocina




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPAO EDUCATIVO




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

