



Ministerio de Educación  
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Paraxquin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0060-45	FECHA:	10/31/2024



ORILLA DEL TERRENO PARTE DE ENFRETE



ORILLA DE TERRENO PARTE DE ENFRETE



BAJADA DE LA ORILLA DEL TERRENO



ORILLA DE LA PARTE BAJA DEL TERRENO



ORILLA DE LA PARTE BAJA DEL TERRENO




ORILLA DEL TERRENO PARTE MEDIA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodolfo Tucubal Tucubal

Firma y sello del Presidente de la OPF



Claudia Patricia Pinzón Rivera de Pinzón

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

