



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimlaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chutiabajal, Aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0072-43	FECHA:	12/06/2024



Foto1: Recepción de materiales de construcción.



Foto 2: Cimiento para el levantado de pared de migitorios, baños y techo adicional .



Foto 3: Pasillo: Colocación de azulejo en la cocina.



Foto 4: Tubería para la colocación de inodoros y migitorios.



Foto 5: Pasillo: Estante para utensilios de cocina y piso.



Foto 6: Levantado de pilares para colocación de techo sobre pila.


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.

*Antonio Benza*



Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*



Firma y Sello Director Central de Mantenimiento Público