



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimlaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Chutiabajal, Aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0072-43	FECHA:	27/07/2024



Foto1: Cambio de puerta de salón de clases.



Foto 2: Culminación del levantado de pared para migitorios , 2 baños y techo adicional .



Foto 3: Pasillo: Colocación de focos y protección metálica enrejado a bombillas de corredores.



Foto 4: Culminación de colocación de azulejo a la cocina.



Foto 5: Pasillo: Culminación de un estante para utensilios de cocina.



Foto 6: Levantado de pared y techo para colocación de leña.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Atenio Benzon

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

