



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Axeno a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chirijuyú, Tecpán Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0262-41	FECHA:	07/11/2024




Foto 1: Reglón No.1 Cubierta de lámina, cambio de techo para la cocina




Foto 2: Reglón No. 2 Estructura de techo, para el patio de la preprimaria ya que es lugar para realizar educación física de los niños y niñas



Foto 3: Reglón No. 10 Cambio de lavamanos en los sanitarios



Foto 4: Reglón No. 10 Reparación de repello y cernido de paredes de cocina



Foto 5: Reglón No. 16 Losa de patio, en el área de educación física para evitar charcos de agua.




Foto 6: Reglón No. 17 Reparación de sistema eléctrico de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

