



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Axeno a Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Chirijuyú, Tecpán Guatemala
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0262-41	FECHA:	22/11/2024



Foto1: Reglón No.1 Cubierta de lámina, cambio de techo para la cocina




Foto 2: Reglón No. 2 Estructura de techo, para el patio de la preprimaria ya que es lugar para realizar educación física de los niños y niñas




Foto 3: Reglón No. 8 lava trastos en área de cocina



Foto 4: Reglón No. 10 Reparación de repello y cernido de paredes de cocina



Foto 5: Reglón No. 6 reparación o sustitución de área de cocina, estufa rural



Foto 6: Reglón No. 7 mesa fundida en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

