



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachichiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0273-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: El espacio de los baños estan malas y se acumula mucha agua




Foto 2: El mingitorio esta dañado su pared



Foto 3: Laminas del baño en malas condiciones



Foto 4: Una parte del mingitorio esta rajado




Foto 5: El patio de los baños estan en malas condiciones





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachichiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0273-43	FECHA:	15 de mayo de 2024



Foto 1: El espacio de los baños estan malas y se acumula mucha agua



Foto 2: El mingitorio esta dañado su pared




Foto 3: Laminas del baño en malas condiciones



Foto 4: Una parte del mingitorio esta rajado




Foto 5: El patio de los baños estan en malas condiciones



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

