



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachichiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0273-43	FECHA:	30 de agosto de 2024




Foto 1: En proceso de terminación




Foto 2: Tinaco todavía en area bajo



Foto 3: Lava manos ya instalados



Foto 4: Mingitorio ya casi listo




Foto 5: El patio de los baños estan en malas condiciones






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachichiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0273-43	FECHA:	30 de agosto de 2024



Foto 1: En proceso de terminación



Foto 2: Tinaco todavía en area bajo



Foto 3: Lava manos ya instalados




Foto 4: Mingitorio ya casi listo




Foto 5: El patio de los baños estan en malas condiciones






Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la COPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

