



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachichiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0273-43	FECHA:	7 de septiembre de 2024



Foto 1: Puertas de baño ya instalada



Foto 2: Puertas ya instaladas



Foto 3: Tinaco instalado



Foto 4: Proyecto terminado




Foto 5: El patto de los baños estan en malas condiciones





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pachichiac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0273-43	FECHA:	7 de septiembre de 2024



Foto 1: Puertas de baño ya instalada



Foto 2: Puertas ya instaladas



Foto 3: Tinaco instalado






Foto 4: Proyecto terminado


Foto 5: El patio de los baños estan en malas condiciones

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

