



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chichoy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0299-43	FECHA:	05 de diciembre de 2024



Foto1: Vista exterior de la pared remozada.



Foto 2: Pared restaurada y con malla galvanizada.



Foto 3: Pared restaurada y con malla galvanizada.



Foto 4: Pared restaurada y con malla galvanizada, vista interna.




Foto 5: Pared restaurada y con malla galvanizada, vista interna.



Foto 6: Pared restaurada y con malla galvanizada, vista externa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Peedra Solís B.*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público