

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chuachalí
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0302-43	FECHA:	Veintiocho de junio de 2024




Foto 1: muro de contención




Foto 2: muro perimetral



Foto 3: espacios para picar y realizar los alimentos para los estudiantes



Foto 4: puerta y ventanas del aula



Foto 5: piso dentro del aula



Foto 6: instalación eléctrica dentro del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	--	---	--