

CÓDIGO DEL

## **REGISTRO FOTOGRÁFICO** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: Chimaltenango MUNICIPIO: Tecpán Guatemala NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL **EORM** Aldea El Tablón ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:

FECHA:



Foto1: Preparación de espacio para empezar los trabajos.

04-06-0312-43



18 de noviembre de 2024

Foto 2: Colocación de bases para canaleta de concreto.



Foto 3: Fundición de canaleta de concreto.



Foto 4: Colocación de vigas y costaneras.



Foto 5: Finalización de techado.



Foto 6: repello de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas apicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO Firma y sello del Preside file idula



Firma y Sello Director Centro Educativo Público