



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpan, Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Panimacoc
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0314-43	FECHA:	15 de mayo 2024




Foto 1: Falta de muro perimetral para mejorar la seguridad de la comunidad educativa.



Foto 2: circulación peligrosa y en mal estado.



Foto 3: por la falta de muro no se evidencia el limite existente entre la escuela y el vecino.



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de Consejo Educativo




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

