



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXOROTOT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0316-43	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Cubierta de lámina: cambiando las láminas.



Foto 2: Estructura de techos: Colocación de estructura metálica.




Foto 3: Reparación del Sistema Eléctrico.




Foto 4: Ventanas: Cambio de vidrios, mantenimiento y pintado de balcones.



Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes. Picando el repello dañado. Colocando repello nuevo.





Foto 6: Servicio sanitario y accesorios: Cambio de llave de chorro e intalación de accesorios, asi como 2 sanitarios nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leidy M. Asquiján B.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PAXOROTOT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0316-43	FECHA:	30/08/2024



Foto1: Puertas.



Foto 2: Cuneta de concreto.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leidy M. Asquijay B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público