



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO:                     | TECPÁN GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PAXOROTOT  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0316-43 | FECHA:                         | 13/09/2024       |



Foto1: Cubierta de lámina.




Foto 2: Estructura de Techos.




Foto 3: Reparación de Sistema Eléctrico.



Foto 4: Ventanas: se cambiaron los vidrios de atrás y de delante de los dos salones de clases, también se pintaron los 8 balcones.



Foto 5: Reparación de repello y cernido de paredes: área exterior e interior.



Foto 6: Servicios sanitarios y accesorios: se cambió 7 llaves de chorros y se instaló 2 sanitarios nuevos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leidy M. Asquijay B.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                  |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIMALTENANGO | MUNICIPIO:                     | TECPÁN GUATEMALA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA PAXOROTOT  |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0316-43 | FECHA:                         | 13/09/2024       |



Foto 1: Puertas.




Foto 2: Cuneta de concreto.



Foto 3: ANTES



Foto 4: DESPUÉS




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Leidy M. Aguiñay B.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



\_\_\_\_\_  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público