

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xepac, Tecpán Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0322-43	FECHA:	14 de noviembre 2024.



Foto1: Cambio de Piso en 2 salones.



Foto 2: Cambio de portón



Foto 3: El tendido eléctrico está en mal estado. Se está reparando para evitar cortos circuitos.



Foto 4: Se arreglan canales de agua en varios puntos.



Foto 5: Reparación de láminas en 2 salones.





Foto. 6 Cambio de piso en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xepac, Tecpán Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0322-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024




Foto7: Cambio de planchas.



Foto 8: Pintado de cocina y reparación de electricidad.




Foto 9: Incorporación de 2 sanitarios en esta área.



Foto 10: Arreglo de sanitarios, no tienen accesorios para echar agua. En mingitorios una pared divisoria.




Foto 11: Reparación de puerta y cambio de piso.







Foto 12. Pintado de interiores de paredes de salones de clases.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director, Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xepac, Tecpán Guatemala.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-0322-43	FECHA:	14 de noviembre de 2024



Foto 13: Reparación de chorros de lavamanos.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ORF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

