

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Tecpán Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Paraxquin |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0324-43 | FECHA: | 15 de mayo de 2024 |



Foto 1: Finalización del muro de contención



Foto 2: Finalización del muro de contención



Foto 3: Finalización del muro de contención



Foto 4: Finalización del muro de contención

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar según lo sea necesario.

Eduardo EE

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Tecpán Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Paraxquin |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-0324-43 | FECHA: | 15 de mayo de 2024 |



Foto 1: Finalización del muro de contención




Foto 2: Finalización del muro de contención




Foto 3: Finalización del muro de contención




Foto 4: Finalización del muro de contención




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo EE

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

