

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0406 0327-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto1: pavimentación del patio



Foto 2: pavimentación del patio




Foto 3: cambio de canales



Foto 4: cambio de canales




Foto 5: cambio del pavimento de la cancha polideportiva de la escuela






Foto 6: cambio de pavimento de la cancha polideportiva de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la ORF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0406 0327-43	FECHA:	26 de febrero de 2024



Foto1: cambio de piso aula de primero primaria.



Foto 2: cambio de piso del aula de primero primaria



Foto 3: cambio de piso de la bodega



Foto 4: cambio de piso de la bodega




Foto 5: cambio del pavimento de la cancha polideportiva de la escuela



Foto 6: cambio de pavimento de la cancha polideportiva de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público