



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajalajá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0406 0327-43	FECHA:	14 de junio de 2024



Foto1: cambio de piso aula de primero primaria.



Foto 2 : cambio de piso de la bodega



Foto 3: cambio de sanitarios



Foto 4: cambio de piso de sanitarios




Foto 5: corredor de la cocina



Foto 6: Pila de la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Rafael Alvarez Ovalle	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chajalajjá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	0406 0327-43	FECHA:	14 de Junio de 2024



Foto1: pavimentación del patio



Foto 2: pavimentación del patio



Foto 3: cambio de canales



Foto: cambio de canales



Foto 5: cambio del pavimento de la cancha polideportiva de la escuela



Foto 6: cambio de pavimento de la cancha polideportiva de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

