



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Tecpán Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta La Unión | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío La Unión, aldea Panabajal |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-2874-43 | FECHA: | 3/03/2024 |



Foto 1: Bodega de Alimentación Escolar



Foto 2: Bodega de Alimentación Escolar




Foto 3: Cambio de plancha, mejoramiento de chimenea



Foto 4: Portón



Foto 5: Ventanas



Foto 6: Techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

