



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Tecpán Guatemala
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta La Unión	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Unión, aldea Panabajal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-2874-43	FECHA:	28/06/2024



Foto1: Bodega de Alimentación Escolar



Foto 2: Bodega de Alimentación Escolar



Foto 3: Cambio de plancha



Foto 4: Portón




Foto 5: Ventanas



Foto 6: Techado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

