

ITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VÍA NUEVA, ALDEA PACACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3003-43	FECHA:	21 de junio de 2024



SUSTITUCIÓN DE AREA DE COCINA: Sustitución de esplanas de estufa de leña, compra de un lavaplatos, sustitución de chapa.



REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO: sustitución de cableado y alumbrado de 5 aulas



SERVICIO SANITARIO Y ACCESORIO: Sustitución de inodoro, construcción de mingitorio, sustitución de puertas (4 sanitarios)



MANTENIMIENTO DE BARANDA: Sustitución de baranda.




PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES: Pintura de 3 aulas, dirección y servicios sanitarios.



LOSA DE PATIO: pavimentación de entrada de la escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público




ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VÍA NUEVA, ALDEA PACACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3003-43	FECHA:	21 de junio de 2024



REPARACION DE RED DE DRENAJES Y AGUA POTABLE: Instalacion de drenaje y cambio de chorros.



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA / DEPÓSITO DE AGUA: Cambio de llaves de chorros y accesorios.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

