

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VÍA NUEVA, ALDEA PACACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3003-43	FECHA:	22 de agosto de 2024



**SUSTITUCION DE AREA DE COCINA:** Sustitución d eplancas de estufa de leña , compra de un lavaplatos, sustitución de chapa.



**REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO:** sustitución de cableado y alumbrado de 5 aulas



**SERVICIO SANITARIO Y ACCESORIO:** Sustitución de inodoro, construcción de mingitorio, sustitución de puertas (4 sanitarios)



**MANTENIMIENTO DE BARANDA:** Sustitución de baranda.



**PINTURA EN MUROS NTERIORES Y EXTERIORES:** Pintura de 3 aulas, dirección y servicios sanitarios.



**LOSA DE PATIO:** pavimentación de entrada de la escuela.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMALTENANGO	MUNICIPIO:	TECPÁN GUATEMALA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO VÍA NUEVA, ALDEA PACACAY
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-06-3003-43	FECHA:	22 de agosto de 2024



REPARACION DE RED DE DRENAJES Y AGUA POTABLE: Instalacion de drenaje y cambio de chorros.



REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA / DEPÓSITO DE AGUA: Cambio de llaves de chorrosy accesorios.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

