SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENC | CIAS DETERMINADAS PREVIO | DURANTE | X | POSTERIOR | |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Tecpán Guatemala | | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector El Mirador, Barrio San Antonio | | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-3166-43 | FECHA: | Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024 | | |



PREVIO

Renglon 1: colocación de laminas troqueladas las cuales tienen mayor resistencia a las condiciones climáticas y por el lugar a utilizar.




Renglon 1: Techo de láminas en la cocina la cual nos garantiza mejor seguridad en los cambios climáticos.



Renglon 2: vigas de costanera para el armazon del techado, la cual nos brindará mayor durabilidad.



Renglón 2: vigas de costanera para sujetar las láminas del techado.



Renglón 3: Sustitución de canales con canales de metal.



Renglón 3: Sustitución de canales para bajada de agua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

Margarita Syculor
Firma y sello del Presidente de la OPF





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO: Chimaltenango MUNICIPIO: Tecpán Guatemala NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Urbana Mixta Sector El Mirador, Barrio San Antonio ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-06-3166-43 FECHA: Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024 ESTABLECIMIENTO:



Renglón 4: pintura de paredes dentro y fuera de la cocina y aulas interior y exterior para mejor presentación del establecimiento.



Renglón 4: se pintará las paredes para mejorar la presentacion de los salones del módulo 1 y cocina.



Renglón 5: colocación de azulejo en despachador de alimentos.



Renglón 5: colocación de piso en cocina y azulejo en despachador de alimentos.



Renglón 6: colocación de tuberia el cual trasportara las aguas negras a los drenajes.



Renglón 6: tuberia de agua potable, que servira para lavar los alimentos y los utensilios de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de h

Marday La Aj Color Firma y sello del Presidente de la OPF





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO** DURANTE POSTERIOR

| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Tecpán Guatemala |
|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUEIA UTICIAI Urbana MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector El Mirador, Barrio San Antonio |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-3166-43 | FECHA: | Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024 |



Renglón 7: albañiles trabajando en la remodelación de las diferentes necesidades presentadas.



Renglón 7: electricista trabajando para la sustitución de electricidad en módulo 1.



Renglón 8: reparación de estufas rurales para mejorar la preparación de alimentos.



Renglón 8: estufas rurales para brindar un mejor apoyo a las madres de familia que ayudarán en la preparación de alimentos.



Renglón 9: remodelación de pila la cual nos ayudará a mantener una mejor higiene.



Renglón 9: pila que que se utilizará especificamente para lavar alimentos y limpieza de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de h

Firma y sello del Presidente de la OPF





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

| | | A STATE OF THE STA | |
|--------------------------------|------------------------------|--|--|
| DEPARTAMENTO: | Chimaltenango | MUNICIPIO: | Tecpán Guatemala |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Urbana Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Sector El Mirador, Barrio San Antonio |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 04-06-3166-43 | FECHA: | Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024 |



Renglón 10: tallado de ventanales grandes, nos ayudaran a mantener mas claridad dentro de la cocina.



Renglón 10: colocación de ventanas corredizas para brindar una mejor atención a los estudiantes a la hora de despachar alimentos.



Renglón 11: colocación de puertas para mantener una mayor seguridad.



Renglón 11: puertas seguras y ampilas.



Renglón 12: repello para cubrir las paredes y evitar humedad dentro de la cocina.



Renglón 12: repello en paredes de cocina que servirá para mantener el edificio en mejor estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja

Marba vita Ay-cula Firma y sello del Presidente de la OPF



Julmig

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS X SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE **POSTERIOR** DEPARTAMENTO: Chimaltenango MUNICIPIO: Tecpán Guatemala NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL Escuela Oficial Urbana Mixta Sector El Mirador, Barrio San Antonio ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL 04-06-3166-43 FECHA: Del 13 de agosto al 12 de Septiembre de 2024 **ESTABLECIMIENTO** Renglón 13: reparación de energia electrica en aulas del módulo 1 para Renglón 13: colocación de diferentes cables electricos dentro y fuera del mantener una mejor seguridad para los estudiantes. módulo 1. Foto 3: Foto 4: Foto 5: Foto 6: Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



