

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chimaltenango	MUNICIPIO:	Patzún
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos Caserío Pachut	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pachut, Aldea El Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	04-07-0006-42	FECHA:	



**Cambio de techo para direccion, 1 salon y bodega, total 72 metros2
Instalación de cielo falso para 1 salón y dirección, total 54 metros 2**



Fabricación de 2 lavamanos frente a sanitarios



Instalación de piso cerámico en 1 salón y dirección con un total de 54 metros2



Segunda face de emparejamiento y pavimentación de camino hacia los sanitarios con un largo de 23 metros por 1 metro de ancho y un grosor de 9 centímetros



Cambio de instalación eléctrica con un total de 125 metros, focos y tomacorrientes.



Instalación de cielo falso en dirección y 1 salon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Felix Chiquita Sirin
Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

